

सहायक अभियंता का कार्यालय  
भवन अवर प्रमंडल संख्या-03  
वैशाली भवन प्रमंडल हाजीपुर

पत्रांक 100

दिनांक 28/10/2021

प्रेषक,

ई0 संजीव कुमार  
सहायक अभियंता,  
भवन अवर प्रमंडल संख्या-03  
वैशाली भवन प्रमंडल हाजीपुर  
सेवा में,

Secretary  
St. John's Academy,  
Kwari Buzurg, Hilalpur Chowk, Hajipur, Vaishali, Bihar

विषय -St. John's Academy Kwari Buzurg, Hilalpur Chowk, Hajipur, Vaishali का भवन  
ठोसता प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विषयांकित विद्यालय  
भवन का निरीक्षण सहायक अभियंता भवन अवर प्रमंडल सं0-03 हाजीपुर के द्वारा दिनांक  
28/10/2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त विद्यालय भवन तकनीकी  
दृष्टिकोण से ठोस एवं मजबूत पाया गया।

विश्वभाजन

ई0 संजीव कुमार  
सहायक अभियंता,  
भवन अवर प्रमंडल संख्या-03  
वैशाली भवन प्रमंडल हाजीपुर  
भवन अवर प्रमंडल प्रकाशक,  
भवन अवर प्रमंडल सं० - ३  
( हाजीपुर । वैशाली )